

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Zunil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Calera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 - 16 - 0433 - 43	FECHA:	4/08/2025



Foto1: Sustitución de pisos porcelanato en dos aulas.



Foto 2: Mantenimiento de puerta de metal (ajuste + pintura)




Foto 3: Sustitución de lamparas Neon a Led



Foto 4: Sustitución de interruptor para lamparas



Foto 5: Sustitución de rejilla de drenaje pluvial



Foto 6: Suministro y aplicación de pintura en paredes de interior de aula celeste pantone 293

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Zunil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Calera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 - 16 - 0433 - 43	FECHA:	4/08/2025



Foto 7: Suministro y aplicación pintura en zócalo de interior de aula azul pantone 293



Foto 8: Sustitución de chapa de puertas



Foto 9: Instalación faldón de tabla yeso en techo en 5 aulas



Foto 10: Instalación canal Pvc para agua pluvial con bajada de agua pluvial



Foto 11: Suministro y aplicación de pintura en faldón de tabla yeso (5 aulas)




Foto 12: Sustitución de pila de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO EDUCATIVO
ALDEA LA CALERA
MUN. QUETZALTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ALDEA LA CALERA
MUN. QUETZALTENANGO