

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ZUNIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHICOVIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0434-43	FECHA:	3/07/2025



Reparación de estructura metálica para cancha



Sustitución de canal de metal y bajada pluvial



Sustitución de repello más cernido en pared




Reparación de piso de pasillo



Remozamiento de lavamanos incluye instalación de azulejo, instalación de chorros

Observación:

  Firma y sello del Presidente de la OJE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--