

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Zunil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chicovix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0434-43	FECHA:	8/08/2025



Foto1: Inicio de reparación de estructura metálica para cancha




Foto 2: Inicio de Sustitución de canal de metal y bajada pluvial



Foto 3: Inicio de Sustitución de repello mas cernido de pared




Foto 4: Inicio de reparación de piso de pasillo



Foto 5: Inicio de remozamiento de lavamanos incluyendo instalación de azulejo, instalación de chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

