

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Zunil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chicovix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0434-43	FECHA FINALIZACION:	29/08/2025



Foto 1: Reparación de estructura metálica para cancha



Foto 2: Sustitución de canal de metal y bajada pluvial



Foto 3: Sustitución de repello más cernido en pared




Foto 4: Reparación de piso de pasillo a piso de granito de marmol



Foto 5: Remozamiento de lavamanos incluye instalación de azzulejos, instalaciones de azulejo instalación de 6 chorros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la JUPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

