

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Zunil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0435-43	FECHA:	10/04/2025



Sustitución de cubierta metalica de lámina troquelada calibre 26, modulo 1



Sustitución de balcones en modulo 1 primer nivel




Sustitucion de tres operadores (tipo mariposa) en ventanas tipo paleta



Sustitución de inodoro elongado en servicio sanitario, modulo 1 primer nivel



Sustitucion de vidrios de 5 mm en ventanas, primer y segundo nivel



Mantenimiento de mingitorio servicio sanitario modulo 1 primer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Zunil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0435-43	FECHA:	10/04/2025



Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---