

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0001-42	FECHA:	16/06/2025



No.1 Sustitución de cubierta metálica con lámina troquelada calibre 26



No.2 Sustitución de energía eléctrica con 22 focos de 30 watts + 30 tomacorrientes + 220 metros de cable no 10. Con tubo de pvc + abrazaderas (fase 1 y neutro.)




No.3 Reparación de puerta de metal Con tubo cuadrado de 1"1 + lámina 3/64



No.4 Reparación de cunetas de desfogue pluvial



No.5 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA TIPO JOIST CON TUBO CUADRADO DE 2"X2" + REFUERZO DE 1 1/2"X 1 1/2" GALVANIZADO



No.6 Reparación de Gradas a escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0001-42	FECHA:	16/06/2025



No.1 Mantenimiento correctivo de pintura en muros de escenario




No.2 Mantenimiento preventivo en cubierta metálica de lámina acanalada con pintura anticorrosivo en exterior



No.3 Mantenimiento correctivo con repello y cernido en muros + pintura en servicios sanitarios



No. 4 Reparación de torta de concreto con azulejo de 30*30



No.5 Sustitución de servicios sanitarios



No.6 REPARACION DE TORTA DE CONCRETO CON AZULEJO DE 30X30 EN SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ysabel D. M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0001-42	FECHA:	16/06/2025



No.1 sustitución de puertas de metal

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ay salmo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

