

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVO GUADALUPE CHUVA COLOMBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0011-42	FECHA:	25/06/2025



No1. SUSTITUCION DE CUBIERTA METALICA




No.2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE POR ESTRUCTURA METALICA



No 3. SUSTITUCION DE ENERGIA ELECTRICA FUERZA E ILUMINACIÓN



No.4 SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL BLOCK POR BLOCK



No 5. SUSTITUCIÓN DE BALCÓN METÁLICO DE VENTANA EN COCINA



No 6. SUSTITUCIÓN DE BALCÓN METÁLICO DE PUERTA EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVO GUADALUPE CHUVA COLOMBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0011-42	FECHA:	25/06/2025



No 7. SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL. EN BODEGA



No.8 SUSTITUCIÓN DE CANAL PLUVIAL




No 9. MANTENIMIENTO APLICACIÓN DE PINTURA EN BODEGA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

