

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVO GUADALUPE CHUVA COLOMBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0011-42	FECHA:	15/08/2025



No1. SUSTITUCION DE CUBIERTA METALICA



No.2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE POR ESTRUCTURA METALICA



No 3. SUSTITUCION DE ENERGIA ELECTRICA FUERZA E ILUMINACIÓN



No.4 SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL BLOCK POR BLOCK



No 5. SUSTITUCIÓN DE BALCÓN METÁLICO DE VENTANA EN COCINA



No 6. SUSTITUCIÓN DE BALCÓN METÁLICO DE PUERTA EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la APT



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVO GUADALUPE CHUVA COLOMBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0011-42	FECHA:	15/08/2025



No 7. SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL, EN BODEGA



No.8 SUSTITUCIÓN DE CANAL PLUVIAL



No 9. MANTENIMIENTO APLICACIÓN DE PINTURA EN BODEGA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

