

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL HATO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0014-43	FECHA:	21/04/2025






Sustitucion en cerco de maya y tubos galvanizados en muro perimetral




Sustitucion de canal pluvial con lamina lisa calibre 26 en modulo No. 1 Y 2



Sustitucion de tres ventanas en modulo No.1



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

