

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL HATO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0014-43	FECHA:	20/05/02025





SUSTITUCION EN CERCO DE MAYA Y TUBOS GALVANIZADOS EN MURO PERIMETRAL



SUSTITUCION DE CANAL PLUVIAL CON LAMINA LISA CALIBRE 26 EN MODULO 1 Y 2



SUSTITUCION DE TRES VENTANAS EN MODULO No. 1



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

