



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Retiro Comunidad Las Mercedes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09170015-43	FECHA:	17/10/2025




Foto 1: Mantenimiento correctivo de muro de contención



Foto 2: Sustitución de piso de concreto



Foto 3: Sustitución de rotoplas capacidad 1,100 Lts.



Foto 4: Reparación de cuneta para agua pluvial




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

