



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MIGUEL, ZONA 2.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0022-43	FECHA:	30/09/2025



Sustitución de cubierta metalica con lamina acanalada calibre 26 metalco



Sustitución de canal pluvial y bajadas de agua pluvial




Reparación de torta de concreto más acabado gris alisado



Reparación de banqueta de servicio sanitario



Reparación de caja de registro más sustitución de tubo de desfogue pluvial



Reparación y mantenimiento de barandal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Santay

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MIGUEL, ZONA 2.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0022-43	FECHA:	30/09/2025




Mantenimiento a porton principal más techo de protección




Mantenimientos a lavamanos y tazas sanitarias



Mantenimiento y sustitución de chapa a puertas



Sustitución de malla perimetral



Sustitución de rotoplas capacidad 1,500 ts.



Sustitución de barandal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Santay

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

