

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1

 Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Miguel, zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17- 0022-43	FECHA:	7/11/2025



Foto1: Sustitución de cubierta metalica con lamina acanalada calibre 26 metalico



Foto 2: Sustitución de canal pluvial y bajadas de agua pluvial.



Foto 3: reparación de torta de concreto más acabado gris alisado



Foto 4: Reparación de banqueta de servicios sanitarios



Foto 5: Reparación de caja de registro más sustitución de tubo de desfogue



Foto 6: Reparación y mantenimiento de baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Santay

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Miguel, zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17- 0022-43	FECHA:	7/11/2025



Foto 7: Mantenimiento a porton principal más techo de protección



Foto 8: Mantenimiento a lavamanos y tazas sanitarias



Foto 9: Mantenimiento y sustitución de chapas a puertas



Foto 10: Sustitución de maya perimetral



Foto 11: Sustitución de rotoplas capacidad 1500 ts.



Foto 12: Sustitución de barandal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Santay

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

