

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Guca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Miguel, zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17- 0022-43	FECHA FINALIZACION:	4/12/2025



Foto1: Sustitución de cubierta metalica con lamina acanalada calibre 25 metalico



Foto 2: Sustitución de canal pluvial y bajadas de agua pluvial



Foto 3: Reparación de torta de concreto más acabado gris alizado



Foto 4: Reparación de banqueta de servicios sanitarios



Foto 5: Reparación de caja de registro más sustitución de tubo de desfogue pluvial



Foto 6: Reparación y mantenimiento de barandal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Santay

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Miguel, zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0022-43	FECHA FINALIZACION:	4/12/2025



Foto 7 : Mantenimiento a porton principal mas techo de proteccion



Foto 8: Mantenimiento a lavamanos y tazas sanitarias



Foto 9: Mantenimiento y sustitución de chapas a puertas



Foto 10: Sustitucion de maya perimetral



Foto 11: Sustitucion de rotoplas capacidad 1500 ts.



Foto 12: Sustitucion de barandal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Santay

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

