



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR EL COCO, COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0023-43	FECHA	30/09/2025




Sustitución de piso de concreto $t=0.06m$



Reparación de balcón metálico con malla galvanizada




Sustitución de pila de concreto



Sustitución de cable eléctrico en modulo de aulas (sistema de fuerza e iluminación)



Sustitución de luminarias



Sustitución de tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR EL COCO, COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0023-43	FECHA:	30/09/2025



Sustitución de inodoros en servicios sanitarios



Mantenimiento preventivo de puertas metálicas



Sustitución de puertas en aulas y sanitarios



Sustitución de estructura metálica



Sustitución de estructura metálica en cubierta



Sustitución de lámina troquelada cal.26 en cubierta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR EL COCO, COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0023-43	FECHA	30/09/2025



Sustitución de interruptores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---