

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Coco, Comunidad Agraria Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0023-43	FECHA:	17/11/2025



Sustitución de inodoros en servicios sanitarios



Mantenimiento preventivo de puertas metálicas



Sustitución de puertas en aulas y santaros



Sustitución de estructura metálica



Sustitución de estructura metálica en cubierta



Sustitución de Lámina Troquelada cal. 26 en cubierta

  Firma y sello del Presidente del Comité	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐


DURANTE ☐

POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Coco, Comunidad Agraria Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0023-43	FECHA:	17/11/2025



Sustitución de piso de 0.5m



Reparacion de balcon metalico con malla galvanizada




Sustitución de pila de concreto



Sustitución de cable electrico en modulos de aulas (sistema de fuerza e iluminación)



Sustitución de luminaria



sustitución de toma corrientes

sustitu

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Coco, Comunidad Agraria Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0023-43	FECHA:	17/11/2025



Sustutición de interruptores



--

S

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---