

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA, COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0027-43	FECHA:	30/09/2025



Sustitución de lámina por lámina troquelada cal.26



Sustitución de capote de lámina cal.26



Sustitución de estructura de madera en cubierta



Sustitución de piso de concreto por piso cerámico antideslizante en aulas y baños



Sustitución de puerta de madera por puerta metálica en baños



Sustitución de inodoros en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Vian E. Ruiz

Firma y sello del Presidente de la OPI



Sebastian M. Ruiz

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA, COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0027-43	FECHA:	30/09/2025



Sustitución de accesorios para lavamanos + grifo monocromado + kit de drenaje



Sustitución de puerta metálica en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Agraria La Florida	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

