

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COLOMBA, COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0027-43	FECHA	6/10/2025



Sustitución de lámina por lámina troquelada cal.26



Sustitución de capote de lámina cal.26



Sustitución de estructura de madera en cubierta



Sustitución de piso de concreto por piso cerámico antideslizante en aulas y baños



Sustitución de puerta de madera por puerta metálica en baños



Sustitución de inodoros en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Vera E. Carr
Firma y sello del Presidente de la OPR



Andrés Carmona
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA, COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0027-43	FECHA:	6/10/2025



Sustitución de accesorios para lavamanos + grifo monocromado + kit de drenaje



Sustitución de puerta metálica en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

