

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Buena vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0028-45	FECHA:	27/06/2025



No1. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA METALICA




No.2 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE POR ESTRUCTURA METALICA



No3 SUSTITUCIÓN DE CANAL PLUVIAL + BAJADAS DE PLUVIALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del NUFED		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---