

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0028-45	FECHA:	11/07/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE POR ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL PLUVIAL+BAJADAS PLUVIALES

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

