

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0028-45	FECHA FINALIZACION:	1/08/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE POR ESTRUCTURA METÁLICA




Foto 3: SUSTITUCION DE CANAL PLUVIAL + BAJADA PLUVIAL

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

