

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                                      |                                |                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO                                       | MUNICIPIO:                     | COLOMBA COSTA CUCA            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED) | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD DE BARRIO EL CARMEN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-17-0029-45                                        | FECHA:                         | 1/12/2025                     |





Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de 24 ventana de pvc color Blanco con vidrio transparente de 5mm corredisa de ambos lados



Suministro de materiales y mano de obra para el mantenimiento de pila de 1.30x2.00 Consistente de 8m<sup>2</sup> en azulejado, tallado de 2 mts lineales con cemento y sustitución de tubería de agua potable y drenaje



Suministro de materiales y mano de obra para el mantenimiento de paredes De tabla yeso de 80mt<sup>2</sup> Consistente en reparación de agujeros, sustitución de planchas dañadas, resaneo y pintura.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

