



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	☒ DURANTE	☐ POSTERIO
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA VICTORIA	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0034-42	FECHA:	28/10/2025	
 Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de piso firme de concreto en área recreativa		 Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de cubierta De estructura de madera por estructura Metálica galvanizada en módulo 3		
 Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de cubierta De lámina troquelada Calibre 26 de aluzinc en módulo 3				

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---