

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	☐ DURANTE	☒ POSTERIO	☐
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA VICTORIA		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0034-42	FECHA:	13/11/2025		
 Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de piso firme de concreto en área recreativa		 Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de cubierta De estructura de madera por estructura Metálica galvanizada en módulo 3			
 Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de cubierta De lámina troquelada Calibre 26 de aluzinc en módulo 3					

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello de la Oficina de Planeación y Finanzas OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--