




REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	☐ DURANTE	☐ POSTERIOR	☒ X
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA VICTORIA		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0034-42	FECHA:	26/11/2025		
					
Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de piso firme de concreto en área recreativa		Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de cubierta De estructura de madera por estructura Metálica galvanizada en módulo 3			
					
Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de cubierta De lámina troquelada Calibre 26 de aluzinc en módulo 3					
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.					
 Firma y sello del Presidente de la OPE 		 Firma y Sello Director Centro Escolar Público 			