

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0049-43	FECHA:	7/04/2025



MANTENIMIENTO A PARED EXTERIOR DE MODULO DE AULAS



SUSTITUCION DE CHAPA




SUSTITUCION DE GRIFOS DE LAVAMANOS



SUSTITUCION DE TAZA SANITARIA



MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS Y BAÑO



MANTENIMIENTO A PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Escritura Manabai 68

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0049-43	FECHA:	7/04/2025



SUSTITUCION DE VENTANA



SUSTITUCION DE CUBIERTA METALICA



REPARACION DE URINARIO



REPARACION DE MESA DE LAVAMANOS



SUSTITUCION DE BAJADA PLUVIAL



SUSTITUCION DE CANAL PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. Clinto M. Velazquez

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

