


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0049-43	FECHA:	28/04/2025



SUSTITUCION DE VENTANA




SUSTITUCION DE CUBIERTA METALICA



REPARACION DE URINARIO



REPARACION DE MESA DE LAVAMANOS




SUSTITUCION DE BAJADA PLUVIAL



SUSTITUCION DE CANAL PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF Edelti Madal López Carreto	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0049-43	FECHA:	28/04/2025



MANTENIMIENTO A PARED EXTERIOR DE MODULO DE AULAS



SUSTITUCION DE CHAPA



SUSTITUCION DE GRIFOS DE LAVAMANOS



SUSTITUCION DE TAZA SANITARIA



MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS Y BAÑO



MANTENIMIENTO A PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE Edelti Madai López Carreón	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---