

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0049-43	FECHA:	4/06/2025



SUSTITUCION DE VENTANA




SUSTITUCION DE CUBIERTA METALICA



REPARACION DE URINARIO



REPARACION DE MESA DE LAVAMANOS



SUSTITUCION DE BAJADA PLUVIAL



SUSTITUCION DE CANAL PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edelti Madai López

Firma y sello del Presidente de la OPR

Edelti Madai López Carreño



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0049-43	FECHA:	4/06/2025



MANTENIMIENTO A PARED EXTERIOR DE MODULO DE AULAS



SUSTITUCION DE CHAPA



SUSTITUCION DE GRIFOS DE LAVAMANOS



SUSTITUCION DE TAZA SANITARIA



MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS Y BAÑO



MANTENIMIENTO A PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edelti Madai López

Firma y sello del Presidente de la OPE

Edelti Madai López Carreto



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

