

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Las Mercedes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Las Mercedes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0052-45	FECHA:	21/03/2025



Foto 1: Sustrucción de piso cerámico 30X30 cm. En aula No. 7




Foto 2: Sustrucción de Ventanas UPVC en aula 1,2,3,4,5 y 6



Foto 3: Sustrucción de canales y bajadas de agua pluvial de UPVC.



Foto 4: Mantenimiento de Servicios Sanitarios y Accesorios.



Foto 5: Sustrucción de sistema eléctrico




Foto 5: Sustrucción de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


EDGAR ADONIAS BRAVO HERNANDEZ
Firma y sello del Presidente de la OPE




LESLI YESENIA AJIM CARDONA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

