

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Las Mercedes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Las Mercedes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0052-45	FECHA:	20/05/2025



Foto1: Sustitución de piso cerámico 30X30 cm. En aula No. 7



Foto 2: Sustitución de Ventanas UPVC en aula 1,2,3,4,5 y 6



Foto 3: Sustitución de canales y bajadas de agua pluvial de UPVC.



Foto 4: Mantenimiento de Servicios Sanitarios y Accesorios.




Foto 5: Sustitución de sistema eléctrico




Foto 5: Sustitución de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edgar Adonías Bravo Hernández
EDGAR ADONÍAS BRAVO HERNÁNDEZ
Firma y sello del Presidente de la OPF

Lesli Yesenia Ajím Cardona
LESLI YESENIA AJÍM CARDONA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público