



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento el Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0053-43	FECHA:	21/10/2025



No.1 Mantenimiento y sustitución de de patio de tierra a piso de concreto



No. 2 Sustitución de estructura de madera por estructura metálica en cocina



No.3 Sustitución de muro de madera por lámina y cubierta de cocina



No.4 Sustitución de estufa de ladrillo en cocina



No.5 Sustitución de mesa de trabajo de concreto en cocina



No.6 Sustitución de entubado y sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento el Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0053-43	FECHA:	21/10/2025



No. 7 Sustitución de tubería en pvc de 4 pulgada en sistema de drenaje y grifo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

