

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA CALLE 5-25 ZONA 4 COLONIA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0440-43	FECHA:	16/04/2025



SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO EN COCINA



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE JUEGOS



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA P/3 PERSONAS EN COCINA INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



SUSTITUCIÓN DE MEZON DE PREPARACIÓN AZULEJEADO EN COCINA



MANTENIMIENTO Y REFUERZO DE ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANAS DE COCINA



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OMP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA CALLE 5-25 ZONA 4 COLONIA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0440-43	FECHA:	16/04/2025



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL EN COCINA



SUSTITUCIÓN DE JUEGOS INFANTILES TOBOGAN PVC, ESCALERAS MAS ACCESORIOS DE MADERA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE MADERA POR METAL EN AREA DE JUEGOS



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN AREA DE JUEGOS




SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA EN AREA DE JUEGOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público