

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA CALLE 5-25 ZONA 4 COLONIA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0440-43	FECHA:	9/05/2025



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN COCINA.



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ÁREA DE JUEGOS.



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA P/3 PERSONAS EN COCINA INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL.



SUSTITUCIÓN DE MEZÓN DE PREPARACIÓN AZULEJEADO EN COCINA.



MANTENIMIENTO Y REFUERZO DE ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANAS DE COCINA.



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL EN COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA CALLE 5-25 ZONA 4 COLONIA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0440-43	FECHA:	9/05/2025



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA EN METAL DE COCINA.



SUSTITUCIÓN DE JUEGOS INFANTILES TOBOGAN PVC, ESCALERAS MÁS ACCESORIOS DE MADERA.



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE MADERA POR METAL EN ÁREA DE JEGOS.



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN ÁREA DE JUEGOS.



SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA EN ÁREA DE JUEGOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

