

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RIO NEGRO 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0445-43	FECHA:	16/06/2025



No.1 sustitución de bases y estructura de soportes verticales



No.2 sustitución de lámina acanalada en muros de cocina



No.3 sustitución de estructura portante con estructura metalica y de lamina acanalada por lamina troquelada en cubierta metalica



No.4 sustitución de torta de concreto en cocina más piso ceramico



No.5 sustitución de ventanas metalicas en cocina de 1.20 m * 1.0 m con pasadores



No.6 sustitución de puerta metalica en cocina de 1.0 m * 2.0 m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Luis Angel Vasquez Romero</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RIO NEGRO 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0445-43	FECHA:	16/06/2025



No.7 sustitución de cableado eléctrico No. 10 en cocina



No.8 sustitución de luminarias y tomacorrientes en cocina



No.9 sustitución de estufa de adobe en cocina



No.10 sustitución de pila de concreto



No.11 sustitución de mesa de concreto en cocina



No.12 sustitución de azulejo en mesa de concreto de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Angel Dorquez Romero

Firma y sello del Presidente de la OPF DE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RIO NEGRO 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0445-43	FECHA:	16/06/2025




No.13 mantenimiento preventivo de pintura en muros interiores y exteriores




No.14 sustitución de portón metálico en ingreso principal




No.15



No.16



No.17



No. 18

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Luis Angel Vasquez Romero</i> Firma y sello del Presidente de la OBE PADRES DE FAMILIA	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

