



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0447-43	FECHA:	8/04/2025



Mantenimiento y sustitucion lamina acanalada, alusing calibre 26




Mantenimiento y sustitucion lamina acanalada, alusing calibre 26




Mantenimiento y sustitucion del drenaje pluvial tubo pvc 8 pulgadas



Mantenimiento y sustitucion del drenaje pluvial tubo pvc 8 pulgadas




Mantenimiento y sustitucion piso cemento, pastilla de 10



Mantenimiento y sustitucion piso cemento pastilla de .10

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---