



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0447-43		29/06/2025




Mantenimiento y sustitucion lamina acanalada, alusing calibre 26



Mantnimiento y sustitucion lamina acanalada, alusing calibre 26



Mantenimiento y sustitucion del drenaje pluvial tubo pvc 8 pulgadas



Mantenimiento y sustitucion del drenaje pluvial tubo pvc 8 pulgadas




Mantenimiento y sustitucion piso cemento, pastilla de 10



Mantenimiento y sustitución piso cemento pastilla de .10

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

