

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Las Delicias NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17 0448 - 43	FECHA:	16/05/2025



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO AULA 1 DEL MÓDULO 1



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO AULA 2 DEL MÓDULO 1



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO DEL CORREDOR MÓDULO 1



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO DEL CORREDOR DE MÓDULO 1




SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO AULA 1 MÓDULO 2



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO DEL CORREDOR MÓDULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--