



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ROBERTO PREM CALVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA CHUVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0449-43	FECHA:	24/09/2025



No.1 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE A ESTRUCTURA METALICA




No.2 SUSTITUCIÓN DE JOIST DE ESTRUCTURA PORTANTE



No.3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE EXISTENTE A ESTRUCTURA PORTANTE METÁLICA



No.4 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA METALICA CON LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 CON ALUZINC




No.5




No.6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

