



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ROBERTO PREM CALVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA CHUVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0449-43	FECHA:	15-10-2025



Foto1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE A ESTRUCTURA METALICA



No.2 SUSTITUCIÓN DE JOIST DE ESTRUCTURA PORTANTE



No.3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE EXISTENTE A ESTRUCTURA PORTANTE METÁLICA



No.4 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA METALICA CON LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 CON ALUZINC

Foto 6: Describir la actividad de la fotografía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y sello Director Centro Educativo Público