

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Rio Negro 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0450-43	FECHA:	15/07/2025



Foto No. 1 Sustrucción de cubierta metálica



Foto No.2 Sustrucción de estructura portante con estructura metálica galvanizada.



Foto No. 3 sustrucción de torta de concreto



Foto No. 4 Sustrucción de balcones en ventanas de metal



Foto No. 5 Sustrucción de cableado eléctrico No.10



Foto 6: Sustrucción de luminarias de 30 watts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Rio Negro 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0450-43	FECHA:	15/07/2025



Foto No. 7 Sustitución de interruptores



Foto No.8 Sustitución de plafoneras




Foto No. 9 sustitución de tomacorrientes



Foto No. 10 Sustitución de estufa y mesa en cocina con azulejo



Foto No. 11 piso con cerámico en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente del Comité



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

