

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Rio Negro 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0450-43	FECHA FINALIZACION:	6/08/2025



Foto No.1 Sustitución de cubierta metálica



Foto No.2 Sustitución de estructura portante con estructura metálica galvanizada.



Foto No.3 Sustitución de torta de concreto



Foto No.4 Sustitución de balcones en ventanas de metal




Foto No.5 Sustitución de cableado eléctrico No 10



Foto No.6 Sustitución de luminarias de 30 whatts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Rio Negro 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0450-43	FECHA FINALIZACION:	6/08/2025




Foto No. 7 Sustitución de interruptores



Foto No.8 Sustitución de plafoneras



Foto No. 9 sustitución de tomacorrientes



Foto No. 10 Sustitución de estufa y mesa en cocina con azulejo



Foto No. 11 piso con cerámico en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPE
EORM
RIO NEGRO
No. 2
CC. Qmb. C.C.
QUETZALTENANGO

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
CANTON
RIO NEGRO
No. 2
COLOMBA
QUETZALTENANGO