

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA EULALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 17 0506 43	FECHA:	21/04/2025



Sustitución de piso de cancha de básquetbol



Sustitución de barrotes de la pared



Sustitución de techo de entechado de la escuela



Sustitución de techo de entechado de la escuela



Sustitución de módulo de la canastas de básquetbol



Sustitución de piso de cancha de basquetbol

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Amanda Isabel Mejía</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--