



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Eulalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0506-43	FECHA:	12/05/2025



Foto1: Sustitución de piso de cancha de básquetbol



Foto 2: Sustitución de módulo de la canastas de básquetbol



Foto 3: Sustitución de techo de en techado de la escuela




Foto 4: Sustitución de techo de en techado de la escuela



Foto 5: Sustitución de módulo de la canastas de básquetbol



Foto 6: Sustitución de piso de cancha de basquetbol

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amanda Isabel Mejía
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

