



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Eulalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0506-43	FECHA FINALIZACION:	6/06/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de cancha de básquetbol



Foto 2: Sustrucción de módulo de la canastas de básquetbol



Foto 3: Sustrucción de techo de entechado de la escuela



Foto 4: Sustrucción de techo de entechado de la escuela



Foto 5: Sustrucción de módulo de la canastas de básquetbol



Foto 6: Sustrucción de piso de cancha de básquetbol

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Amanda Isabel Mejía

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

