



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0856-43	FECHA:	29/09/2025



No. 1 Sustitución de cubierta metálica con lámina troquelada calibre 26



No. 2 Mantenimiento a estructura existente limpieza+lijado y pintado



No. 3 Sustitución de estructura metálica + cubierta existente mano de obra




No. 4 Sustitución de cielo a cielo falso acabado blanco en 2 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MRH

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

