



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3217-45	FECHA:	17/10/2025



Foto 1: Sustrucción de Muro de contención perimetral



Foto 2: Sustrucción de cerca de lamina por malla y tubo galvanizado



Foto 3: Sustrucción de Cable Electrico #12 para sistema de Iluminación



Foto 4: Sustrucción de Lamparas en Salón de usos múltiples



Foto 5: Reparación de Entrada y Paso Peatonal



Foto 6: Sustrucción de Vidrios y Mantenimiento de Ventanales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

