

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3792-42	FECHA:	31/10/2025



Sustitución de reja perimetral de malla galvanizada de 2x2"



Mantenimiento correctivo de muro de retención de concreto de 30x1 x10



Sustitución de paredes de lámina por pared de paneles prefabricados tipo durock para aula en módulo 5



Sustitución de cubierta de estructura de madera por estructura Metálica galvanizada en módulo 5



Sustitución de cubierta De lámina troquelada Calibre 26 de aluzinc en aula módulo 5



Sustitución de puerta de lámina por puerta metálica de 2.10 x1.00

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo P...





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3792-42	FECHA:	31/10/2025



Sustitución de ventana de lámina por ventana de pvc blanco con vidrio transparente de 5mm 2x1 metros



Sustitución de balcón tipo reja en aula módulo 5 de 2x1



Sustitución de piso firme de concreto de 7 cm de grosor en aula de módulo 5.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.