

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAGNOLIA MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3820-43	FECHA:	16/06/2025



Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de piso firme de concreto dañado en área recreativa



Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de piso firme de concreto dañado en área recreativa



Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de piso firme de concreto dañado en área recreativa



Sustitución de cubierta de lámina Consistente en. Sustitución de lámina troquelada # 26



Sustitución de cubierta de lámina troquelada No. 26



Sustitución de cubierta de lámina troquelada No. 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Blandina Perro

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

