

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAGNOLIA MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3820-43	FECHA:	01/07/2025



Suministro de mano de obra para la sustitución de piso firme de concreto de 7 centímetros de grosor en área recreativa



Suministro de mano de obra para la sustitución de piso firme de concreto de 7 centímetros de grosor en área recreativa



Suministro de mano de obra para la sustitución de piso firme de concreto de 7 centímetros de grosor en área recreativa



Sustitución de cubierta de lámina Consistente en sustitución de lámina troquelada # 26 en área recreativa para un área de 100 M



Sustitución de cubierta de lámina troquelada No. 26



Sustitución de cubierta de lámina troquelada No. 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.E.R.M. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 