

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAGNOLIA MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3820-43	FECHA FINALIZACION:	12/08/2025



Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de piso firme de concreto dañado en área recreativa



Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de piso firme de concreto dañado en área recreativa



Suministro de materiales y mano de obra para la sustitución de piso firme de concreto dañado en área recreativa



Sustitución de cubierta de lámina consistente en. Sustitución de lámina troquelada # 26 en



Sustitución de cubierta de lámina troquelada No.26



Sustitución de cubierta de lámina troquelada No.26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

Maria Blandina Pérez Matzi

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

